







城西焚化爐

87B短路取載試驗





試驗結果：差動電流趨近於零 接線正常

鴻發機電有限公司



測試 巫智豐 2025/11/27

城西焚化爐 87T短路取載試驗



試驗結果：差動電流趨近於零，接線正常



鴻發機電有限公司



測試 巫智豐 2025/11/27

城西焚化爐 87L短路取載試驗

pacFactory: LD1_V10_0601



試驗結果：87L1差動電流趨近於零，接線正常





鴻發機電有限公司

主任技師
陳祖龍

測試 巫智豐 2025/11/28

城西焚化爐 87L短路取載試驗



試驗結果：87L2差動電流趨近於零,接線正常

鴻發機電有限公司



測試 巫智豐 2025/11/28